

## • خطوات العمل

1. إعداد نموذج الطلب وتحديد المتطلبات.
2. تحديد المواد الخام (الورق، الحبر، إلخ) وتحديد الكميات المطلوبة.
3. إعداد نموذج التصميم (اللوحة) وتحديد المقاسات.
4. إعداد نموذج العرض وتحديد الأسعار.
5. إعداد نموذج الفاتورة وتحديد شروط الدفع.
6. إعداد نموذج التوصيل وتحديد طرق الشحن.

## • خطوات العمل

الخطوات التالية هي:

1. إعداد نموذج الطلب وتحديد المتطلبات.
2. تحديد المواد الخام (الورق، الحبر، إلخ) وتحديد الكميات المطلوبة.
3. إعداد نموذج التصميم (اللوحة) وتحديد المقاسات.
4. إعداد نموذج العرض وتحديد الأسعار.
5. إعداد نموذج الفاتورة وتحديد شروط الدفع.
6. إعداد نموذج التوصيل وتحديد طرق الشحن.

## خدمة التخصيص التي نقدمها

1. انقطاع / قطع ثقوب
2. والشاشة الحريرية / طباعة شعار
3. ملصق
4. جعل المواد الكاشطة جديدة
5. تغيير اللون

**SZOMK**



▶ **Enclosure Manufacturer**  
[www.chinaenclosure.com](http://www.chinaenclosure.com)

**SZOMK**




**SZOMK**



**SZOMK**







QQ

2406659781



Tel

86-755-83222882  
86-18598241813



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



Email

emily@szomk.com.cn



skype

szomk1010